

Уровень заряда элемента автономного питания противоугонной системы недостаточен

DWALO ! отображается на дисплее.



Это сообщение кратковременно отображается после завершения процедуры самодиагностики системы. ◀

Возможная причина:
элемент автономного питания противоугонной системы утратил емкость. В случае отключения аккумуляторной батареи мотоцикла возможен отказ в работе противоугонной системы.

- Обратитесь за советом к специалисту. Лучше всего если это будет сотрудник официального дилера BMW Motorrad

Элемент автономного питания противоугонной системы разряжен



Общая предупредительная лампа горит желтым. DWA ! отображается на дисплее.



Это сообщение кратковременно отображается после завершения процедуры самодиагностики системы. ◀

Возможная причина:
элемент автономного питания противоугонной системы утратил емкость. В случае отключения аккумуляторной батареи мотоцикла возможен отказ в работе противоугонной системы.

- Обратитесь за советом к специалисту. Лучше всего если это будет сотрудник официального дилера BMW Motorrad