

Сервисная информация № 0000232300

ОПЕРАЦИЯ ПО ОТЗЫВУ важный для безопасности

3-е ОБНОВЛЕНИЕ: переоснащение коробки передач

К 1600 GT (K48/11, 0F01/0F11)
К 1600 GTL (K48/12, 0F02/0F12)
К 1600 Bagger (K61, 0F51/0F53)
К 1600 Grand America (K61, 0F51/0F53)
К 1600 GT (K48, 0601/0611)
К 1600 GTL (K48, 0602/0612)
К 1600 GTL Excl. (K48, 0603/0613)

23 Коробка передач

Сервисная информация № 0000232300

ОПЕРАЦИЯ ПО ОТЗЫВУ важный для безопасности: 3-е ОБНОВЛЕНИЕ: переоснащение коробки передач

К 1600 GT (K48/11, 0F01/0F11), К 1600 GTL (K48/12, 0F02/0F12), К 1600 Bagger (K61, 0F51/0F53), К 1600 Grand America (K61, 0F51/0F53), К 1600 GT (K48, 0601/0611), К 1600 GTL (K48, 0602/0612), К 1600 GTL Excl. (K48, 0603/0613)


Ситуация

В отдельных случаях возможны повреждения системного соединения «вилка переключения/муфта включения/ведомая шестерня». В случае неисправности переключение передач выполняется некорректным образом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к одновременному включению двух передач. В случае одновременного включения, в зависимости от скорости и коэффициента трения дорожного покрытия, возможна блокировка заднего колеса и/или срез шестерен коробки передач. В результате нельзя исключить возникновения критического состояния движения.

Запрет на поставку

По этой причине на соответствующие транспортные средства был наложен запрет на поставку **STOP230002**, который после проведения описанной здесь акции по отзыву продукции отменяется.

Идентификация деталей



Вилки переключения:

- все новые вилки переключения имеют лазерную гравировку «SP».

Муфта включения:

- новые муфты включения маркированы желобками в кулачках для включения.

Ведомая шестерня:

- новые ведомые шестерни маркированы желобками на головках зубьев.

Транспортные средства, к которым это относится

Перечень идентификационных номеров транспортных средств будет предоставлен на соответствующих рынках с ежедневным обновлением в TCM (Technical Campaign Management). Партнеры BMW Motorrad получают перечень с идентификационными номерами транспортных средств через упомянутые локальные системы, как только данная акция будет одобрена для соответствующего рынка.

Перед отработкой технической акции в AIR или S-Gate необходимо проверить, действительно ли данная акция распространяется на конкретное транспортное средство. Акция не всегда относится ко всем транспортным средствам одного модельного ряда.

В некоторых случаях возможно подлежащие замене детали были также установлены в транспортных средствах, выпущенных до сентября 2016 г. Вышеупомянутая акция по отзыву продукции также относится и к этим деталям.